

MR-300. Список изменений и исправлений

№ Изменения в версии 3.1.0.2 (12-ноя-2018)

- 1 meUnits: Падает в диалоге настройки канала, если не установлен WinPOS с поддержкой физ. единиц
- 2 Введена таблица спектральных компонент.
- 3 Убрано сообщение об ошибке инициализации железа
- 4 Запуск OPC-сервера и сбор каналов для OPC-сервера объединены
- 5 Переход на VS-2008