

MR-300. Список изменений и исправлений

№ Изменения в версии 3.1.0.5 (10-января-2019)

- 1 Исправлена ошибка - MR-300 падает при даблклике на пустом месте списка каналов
- 2 Исправлена ошибка - Главный диалог настройки MR-300 блокирует элементы управления в верхней левой части и кнопки ОК, Cancel
- 3 Исправлена ошибка - MR-300 падает на старте измерений (после добавления каналов).
- 4 Исправлена ошибка M2408: Не сохраняются софтовые балансировки
- 5 Добавлена поддержка MX-340v6.3 и MX-340v9.1
- 6 Доработка MX-340: Коррекция источника тока питания датчика
- 7 Доработка MX-340: Восстановлена потенциометрическая схема тензодатчика